

# Auspumparbeiten T1

Freitag, 26. September 2008

Letzte Aktualisierung Freitag, 26. September 2008

Bilder und Bericht vom  
Einsatz am 26.09.08 sind  
ab sofort Online!

Am Freitag den 26.09.08 wurde die FF-Hollern von der  
Gemeinde um 8:55 Uhr wegen einer Überschwemmung  
im alten Wasserreservoir alarmiert !  
Eine Wasserhauptleitung ist vermutlich in der Nacht gerissen  
und Überschwemmte die Wasserbecken und die Umgebung!  
Die FF-Hollern musste mittels TS und 2 Tauchpumpen das  
Reservoir trocken legen damit die Leitung repariert werden konnte!  
Als die Leitung repariert war und wieder aufgedreht wurde riss die  
Leitung an einer 2ten Stelle !  
Um 12:30 Uhr konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden!

Einsatzdauer: 2.5 Stunden  
Mannschaftsstärke : 5 Mann  
Eingesetzte Fahrzeuge: KRF-B und KLF  
Einsatzleite: OBI Gelb Rudolf

p